

АКТ № 1.10

05 ноября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ООО «РЕЛЕНА 2000» Сидельников С.В., и трубочисты ООО «Альфа Системы», Титов Г.В. Костюкович М.Н. составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 15/5 по Филипповскому переулку (№ 5/15 по М.Афанасьевскому переулку), находящегося в управлении ООО «РЕЛЕНА 2000» с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов ВПГ, НЕВА, Импортных

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ (перечислить №№ кв-р) **2-12,14-26**
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах №№ _____
3. Сечение дымоходов составляет: 13X13,13X25 см
4. Дымоходы выполнены из (указать материал) кр. кирпич
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляет 38 см
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстий для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов, ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения, указать)
7. Дымоходы имеют в нижней части «карманы» и люки чистки, глубиной не менее 25 см, (если нет, то указать №№ квартир) **в кв.№№ 2,4,9,12, нет люка.**
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединение соответствует техническим условиям (если имеются нарушения, указать) В кв.№ 4,11,12 ЖСТ закрыты коробом, в кв.26 установлены в нише. В кв.4 ЖСТ длиной 6 м проложена под фальш-потолком. В кв.25 ЖСТ заменена алюминиевой гофротрубой.
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора, указать №№ квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать №№ квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
12. Плотность всех дымоходов проверена «задымлением». Результат: плотные
13. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть)
14. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать №№ квартир) Оголовки требуют капитального ремонта.
Высота их отвечает, ~~не отвечает~~ (ненужное зачеркнуть) техническим условиям
НА КРЫШЕ ОТСУТСТВУЮТ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ!


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Дымоходы от газовых приборов в квартирах **2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26** отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Главный инженер
ООО «РЕЛЕНА 2000»
Трубочисты
ООО «Альфа Системы»




(подпись)

(подпись)

(подпись)

Сидельников С.В.

Титов Г.В.

Костюкович М.Н.

АКТ № 10

обследования технического состояния вентиляционных каналов в помещениях

05.11.2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ООО «РЕЛЕНА 2000» Сидельников С.В., и трубочисты ООО «Альфа Системы» Титов Г.В., Костюкович М.Н.. составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов с целью установления пригодности для вентиляции помещений в соответствии с нормативами.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги:

Адрес	№№ квартир	Вентиляционные каналы	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
М.Афанасьевский пер.д.5/15 (Филипповский пер.д.15/5)	2-12, 14-26	Проходят в капитальных стенах, на чердаке горизонтальные короба	Нет	Да

Главный инженер
ООО «РЕЛЕНА 2000»



(подпись)

Сидельников С.В.

Трубочисты
ООО «Альфы Системы»



(подпись)

Титов Г.В.

(подпись)

Костюкович М.Н.